



Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTE DE LOS OLIVOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 4TA CALLE EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1987-43	FECHA:	30/07/2024



Foto: 1 El techo de la cocina se encuentra en mal estado , los tendales estan quebrados y los parales ya se undieron en el suelo



Foto: 2 El piso de la cocina se encuentra corcomido, agrietado



Foto: 3 El complemento del muro perimetral vecino.



Foto: 4 Cambio y complemento lámina en área de juegos de niños



Foto: 5 Colocación de contra piso base de concreto




Foto: 6 Mantenimiento de sistema

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

