



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTE DE LOS OLIVOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 4TA CALLE EL ESFUERZO MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1987-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1 Cambio de techo de cocina con costanera y lámina Maxalum C 26




Foto 2: Instalación de piso cerámico en la cocina



Foto 3:Sanjeo para elaboración de muro perimetral



Foto 4: Demolición de paredes en mal estado cambio de lámina en área de juegos infantiles




Foto 5: Emparejando el área de contra piso



Foto 6: Mantenimiento cisterna cambio de rotoplas, por cisterna construida de cemento, hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

