



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTE DE LOS OLIVOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 4TA CALLE EL ESFUERZO MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1987-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Cambio de techo de cocina con costanera y lámina Maxalum C 26



Foto 2: Piso Cerámico instalado en el área de cocina



Foto 3: Complemento de muro perimetral completo y terminado



Foto 4: Demolición de paredes en mal estado cambio de lámina en área de juegos infantiles




Foto 5: Fundición de contra piso en el área de juegos



Foto 6: Mantenimiento cisterna cambio de rotoplas, por cisterna construida de cemento, hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

