


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida 6ta calle zona 12 colonia mezquital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993-43	FECHA:	2/8/2024



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC





CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZINC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 DENICELY ORISTINA GAMBOA DE CAZUN Firma y sello del Presidente de la OPF		 ALIDA ESTHER CHAVARRIA JUAREZ DE JACO Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EM LEZQUITAL 1 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COLONIA EL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01- 15- 1993. 43	FECHA:	2 DE AGOSTO 2024




Foto: CAMBIO TE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZIN



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA DE ALUZIN



CAMBIO TE TECHO DURALITA POR TROQUELADA DE ALUZIN



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR ALUZIN



CAMBIO TE DURALITA POR TROQUELADA ALUZIN



CAMBIO DE TECHO DURALITA POR TROQUELADA ALUZIN

Denicy

Denicy Cristina Gamboa de Cazun
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alida

Profesora. Alida Chavarria de Jaco
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida 6ta calle zona 12 colonia mezquitajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993-43	FECHA:	1/10/2024



AREA PARA COLOCAR PILA PARA LAVAR TRAPEADORES



EN ESTA AREA SE COLOCABA UN TONEL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

DENICELY ORISTINA GAMBOA DE CAZUN
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

ALIDA ESTHER CHAVARRIA JUAREZ DE IACO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	28-10-2024



CORREDOR DESTRUIDO





CORREDOR DESTRUIDO EN SU PARTE FINAL MODULO DE LA CANCHA



SALIDA DE SALON DE CLASE QUE NECESITA RAMPA



COSTALES CON RIPIO RECOLECTADO EN AREA DE CORREDOR Y DONDE SE COLOCARA RAMPA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


DENICELY ORISTINA GAMBOA
Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

