

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	3/11/2024



MANTENIMEINTO DE ESTRUCTURA METALICA



RETIRO DE LAMINA DURALITA



MANTENIMEINTO PINTURA TRES MANOS AZUL BANDERA, LUEGO DE LIJAR ESTRUCTURA METALICA



LAMINA DE DURALITA RETIRADA



MATERIAL QUE SE RETIRA DEL TECHO, DURALITA INSERVIBLE




COLOCACION DE TECHO EN SALONES DE CLASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
DENICELY ORISTINA GAMBOA  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	5/11/2024





INIAN A PREPARAR EL AREA DE FUNDICION PARA RAMPA



AREA PREPARADA Y COMPACTADA PARA RAMPA Y CORREDOR



TRABAJOS EN PROCESO DE RAMPA Y CORREDOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 DENICELY ORISTINA GAMBOA Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

DE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVE 6TA CALLE ZONA 12 COL ME
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993- 43	FECHA:	1/11/2024






COMPRA DE PILA Y MATERIALES



ADQUISICION DE MATERIALES




AREA PREVISTA PARA COLOCACION DE PILA Y EN TRABAJO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

DENICELY ORISTINA GAMBOA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL MEZQUITAL I JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida 6ta calle zona 12 colonia mezquital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1993-43	FECHA:	1/11/2024





COMPRA DE PILA Y MATERIALES



ADQUISICION DE MATERIALES



AREA PREVISTA PARA COLOCACION DE PILA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
DENICELY ORISTINA GAMBOA DE CAZUN  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
ALIDA ESTHER CHAVARRÍA JUÁREZ DE JACO  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

