

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CALVARIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1 SECTOR 4 VALLE ALEGRE ZONA 2 CASERIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2013-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1.: Área para colocar ventanas de salones.




Foto 2.: Pintura para el establecimiento en general.



Foto 3.: Cambio de lamina de sanitarios



Foto 4.: Remozamiento de muro



Foto 5: Remozamiento porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---