

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. MARIANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA No. 50 ZONA 6 COLONIA MARIANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2016-43	FECHA:	0/01/1900



Foto 1: DEMOLICIÓN DE PARED PARA PODER AMPLIAR LA COCINA



Foto 2: SE UNIRÁ COCINA CON BODEGA



Foto 3: DEMOLICIÓN DE PILA, NO FUNCIONA PORQUE SE FILTRA EL AGUA



Foto 4: CAMBIO DE VENTANAS .



Foto 5: CAMBIO DE VENTANAS ALGUNAS NO SE PUEDEN ABRIR Y SE GENERA MUCHO CALOR



Foto 6: CAMBIO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CAS

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. MARIANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA No. 50 ZONA 6 COLONIA MARIANITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2016-43	FECHA:	21/05/2024




Foto 7: YA NO FUNCIONAN EL SISTEMA PARA ABRIR LAS PALETAS.



Foto 8: SE NECESITA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIGA PARA SOSTENER EL TECHO



Foto 9. SE ABRIRA ESPACIO PARA QUE ENTRE UN POCO MÁS DE VENTILACIÓN.



Foto 10. LAS VENTANAS YA NO CUENTAN CON VIDRIOS



Foto 11. SE ARREGLARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ÁREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---