



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 2-57 SUR FINAL VENECIA II ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2054-45	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Reparación de paredes en interior de aula



Foto 2: Separacion de pared con daños



Foto 3: Mejoramiento en gratas y estructuras metalicas



Foto 4: Colocacion de gradas para facilitar circulacion de estudiantes y evitar accidentes.

Foto 5: Aulas para intervenir con cambios de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

