



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CIUDAD PERONIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A CALLE FINAL AVENIDA PANAMÁ EL GRAN MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Román*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Luis*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123  
Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CIUDAD PERONIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A CALLE FINAL AVENIDA PANAMÁ EL GRAN MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bruno J. Ortiz*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







*Remanente.*

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Ciudad Peronia II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a calle Final Av. Panamá El Gran Mirador C.P. z8 de V.N.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	08 de noviembre del 2,024



Foto1: Elaboración e instalación de balcones de metal




Foto 2: Elaboración e instalación de balcones de metal




Foto 3: Elaboración e instalación de balcones de metal








Foto 4: Reparación de puertas



 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

