

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Ciudad Peronia II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a calle Final Av. Panamá El Gran Mirador C.P. z8 de V.N.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	24 de octubre del 2024



Foto 1: Desmontaje de ventanería de hierro.




Foto 2: Instalación de Ventanas de PVC




Foto 3: Retiro de cableado viejo e instalación de tubería y cableado nuevo.




Foto 4: Instalación de cajas octogonales, plafoneras, focos e instalación de tomacorrientes.



Foto 5: Inicio de colocación de piso de granito.



Foto 6: Llenado de juntas con cemento.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Ciudad Peronia II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a calle Final Av. Panamá El Gran Mirador C.P. z8 de V.N.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2856-43	FECHA:	08 de noviembre del 2,024



Foto1: Elaboración e instalación de balcones de metal



Foto 2: Elaboración e instalación de balcones de metal











Foto 3: Elaboración e instalación de balcones de metal



 Firma y sello del Presidente de la QPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---