



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Villalobos III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	41 CALLE MANZANA F LOTE 19 ASENTAMIENTO VILLA LOBOS III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2906-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1.: Mejoramiento de sanitario




Foto 2.: Corrección de puerta




Foto 3.: Cielo falso en techo




Foto 4.: Colocación de piso




Foto 5.: Apertura para ventana + balcon




Foto 6.: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nancy Paola Ruiz*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

