

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIO ALIOTO LÓPEZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra calle 15-81 finca el zarzal zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6344-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1.: Cambio de sanitario, piso, pintar, conectar el agua, destapar cañería



Foto 2.: Cambio de sanitario, piso, destpar cañería, conectar agua



arreglar tubería de pileta, colocar azulejo,



Foto 4.: Arreglo de portón



Foto 5.: Cambio de sanitario, arreglar tubería, cambio de piso



Foto 6.: Cambio de piso, sanitario, arreglar cañería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público