

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE DE LAS ILUSIONES LOTE 67, MANZANA 2, SECTOR 4 COMUNIDAD 9 DE JULIO, FINCA EL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Area patio principal de establecimiento.



Foto 2: Area corredor patio principal del establecimiento.



Foto 3: Piso aula No 1 modulo 1 planta baja.



Foto 4: Piso aula No 2 modulo 1 planta baja.



Foto 5: Piso aula No 3 modulo 1 planta baja.



Foto 6: Piso aula No 1 modulo 1 planta alta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE DE LAS ILUSIONES LOTE 67, MANZANA 2, SECTOR 4 COMUNIDAD 9 DE JULIO, FINCA EL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	31/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 9 DE JULIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE DE LAS ILUSIONES LOTE 67, MANZANA 2, SECTOR 4 COMUNIDAD 9 DE JULIO, FINCA EL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7011-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 13: Piso bodega de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

