

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Avenida F Manzana A-20 Lote 18, Zona 4 Asentamiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7014-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto: FILTRACION EN LOSA de terraza y cambio de pisos dañados módulo 1



Foto: 2 LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACION módulo 2



Foto: 3 reparació de puerta y cambio de chapa salida de emergencia módulo 2



Foto: 4 aula kinder, repello por filtracion módulo 1 y cambio de chapa aula de segundo módulo 2



Foto: 5 aulas prepa y tercero repello por filtracion en terraza y pared módulo 1



Foto: 6 aula de sexto repello de paredes por filtracin de humedad módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público