



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MIRADOR DE SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-8480-42	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Colocacion de Ventana PVC en salones



Foto 2.: Colocacion de Piso en 5to y 6to Primaria



Foto 3.: Colocacion de block de vidrio



Foto 4.: Instalacion de balcones



Foto 5.: Mantenimiento de estructura metalica



Foto 6: Instalacion de estructura metalica con electromalla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MIRADOR DE SAN CRISTOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-8480-42	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Mantenimiento de Balcones de todos los salones y pintado de azul nacional



Foto 2: Mantenimiento de electromalla y pintado de azul nacional




Foto 3: Mantenimiento de Baranda y pintado de azul nacional



Foto 4: Pintado de Escuela Externo e Interno




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el anexo de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

