



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-
1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Sustitucion de laminas blancas transparentes traga luz



Foto 2: Resanar y preparar área para fachaleta



Foto 3: Sustitucion de canal completo en la que se encuentra fuga de agua especificamente cuando llueve




Foto 4: Sustituir sistema de agua y llaves para migitorios



Foto 5: Sustituir tubos de PVC color blanco de caída de agua pluvial



Foto 6: Mantenimiento : que incluye pulido, pintado y cambio de pasadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilda Maniel Franco Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F
V

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Sustitucion de Kit para drenaje de lavamanos por causa de fuga esto se realizara el trabajo en lavamanos de mujeres y de varones




Foto 2: Mantenimiento de valcones exteriores , calle principal pulido y pintado



Foto 3: Resanado de toda el área que esta sin pintar incluyendo columnas y bigas



Foto 4: Terminar pegado de block en esta área específicamente



Foto 5: pintura del exterior de todo el edificio




Foto 6: Cambio de llaves para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Eilda Marisol Franco Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FO
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLACANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 1-20 zona 2 Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0013-45	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Espacio para habilitar polleton Instalacion de gabinetes , Estanterias y piso antideslizante



Foto 2: Mantenimiento : Pulido , pintado de porton de ingreso




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gilda Marisol Franco Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

