



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real, Caserío Tapacún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-0018-45	FECHA:	17 de mayo de 2,024




Techo de 6to Primaria



Piso de 1ro. Básico




Piso de 2do. Básico



Area para colocacion de canal 21 mts.





Area para pavimentar frente a las aulas de primaria



Area para pavimentar frente a las aulas de parvúlos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Creativo	 Firma y Sello Director Oficina de Educación Pública
--	---

