



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EVANGELINA ZECEÑA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A CALLE B 1-52 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0127-42                                   | FECHA:                         | 20/03/2024             |



Foto 1: Modulo 3 impermeabilización de losa



Foto 2: Modulo 3 impermeabilización de losa



Foto 3: Modulo 3 impermeabilización de losa




Foto 4: Modulo 4 Sustitución de chapas del porton




Foto 5: Modulo 4 Sustitución de chapas de los baños de niños



Foto 6: Modulo 4 Sustitución de chapas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>OPF</b><br/><b>"Evangelina Zeceña"</b><br/><b>VILLA CANALES</b></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p style="text-align: center;">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EVANGELINA ZECEÑA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A CALLE B 1-52 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0127-42                                   | FECHA:                         | 20/03/2024             |




Foto 1: Modulo 5 mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 2: Modulo 5 mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 3: Modulo 5 mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 4: Modulo 9 Pintura en muro perimetral Interior



Foto 5: Modulo 9 Pintura en muro perimetral Interior





Foto 6: Modulo 9 Pintura en muro perimetral Interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**OPF**  
**"Evangelina Zeceña"**  
**VILLA CANALES**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EVANGELINA ZECEÑA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A CALLE B 1-52 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0127-42                                   | FECHA:                         | 20/03/2024             |




Foto 1: Modulo 10 cambio de accesorios de 3 sanitarios




Foto 2: Modulo 10 cambio de accesorios de 3 sanitarios




Foto 3: Modulo 10 cambio de accesorios de 3 sanitarios




Foto 4: Modulo 14 reparación de red de drenaje




Foto 5: Modulo 14 reparación de red de agua potable




Foto 6: Modulo 14 reparación de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
**OPF**  
**"Evangelina Zeceña"**  
**VILLA CANALES**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
**ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS**  
**EVANGELINA ZECEÑA**  
**DIRECCION**  
**VILLA CANALES**  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EVANGELINA ZECEÑA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A CALLE B 1-52 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0127-42                                   | FECHA:                         | 20/03/2024             |



Foto 1: Modulo 16 reparación losa de patio



Foto 2: Modulo 16 reparación losa de patio



Foto 3: Modulo 16 reparación losa de patio




Foto 4: Modulo 17 sustitución de lámparas por lámpara led corredor



Foto 5: Modulo 17 sustitución de lámparas por lámpara led aulas




Foto 6: Modulo 17 sustitución de lámparas por lámpara led dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**OPF**  
**"Evangelina Zecena"**  
**VILLA CANALES**

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                       | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "EVANGELINA ZECEÑA" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2A CALLE B 1-52 ZONA 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0127-42                                   | FECHA:                         | 20/03/2024             |




Foto 1: Modulo 18 sustitución de tinacos



Foto 2: Modulo 18 sustitución de tinacos



Foto 3: Modulo 18 sustitución de tinacos



Foto 4: Modulo 19 sustitución de estructura metalica y lamina en patio




Foto 5: Modulo 19 Instalación de pila




Foto 6: Modulo 19 Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**OPF**  
**"Evangelina Zeceña"**  
**VILLA CANALES**  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

