



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL TABLÓN,VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2085-42	FECHA:	09/05/2024



FOTO 1 : APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE



FOTO 2 : PORTON DE ACCESO PRINCIPAL



FOTO 3 : CAMBIO DE CHAPA DEL AULA PÁRVULOS 2 SECCIÓN "A"



FOTO 4 : CAMBIO DE CHAPA DE LA COCINA



FOTO 5 : COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE



Foto 6: RAMPA DE ACCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL TABLÓN, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2085-42	FECHA:	09/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público