

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 695	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL EDÉN LOTE 50 ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2108-43	FECHA:	23/04/2024



Foto1: Cambio de techo módulo 1



Foto 2: Cambio de techo módulo 1.




Foto 3: Cambio de techo módulo 2




Foto 4: Cambio de capotes



Foto 5: Cambio techo corredor 1




Foto 6: Cambio techo corredor 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Cristina Ambrosio Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

