



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO ME	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOCOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2115-43	FECHA:	22/02/2024



reparacion de azulejo




REPARACION DE MURO PERIMETRAL




SUSTITUCION DE SANITARIOS



SUSTITUCION DE VENTANALES



PINTURA EN MUROS



REPARACION DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Pulex

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejía Medina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jacotillo
ESTABLECIMIENTO:	01-16-2115-43	FECHA:	22/02/2024




reparacion de


cocina




mantenimiento a barandas




sustitucion de sanitarios



sustitucion de ventanales



pintura en muros



reparacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Pulex

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

