



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARLOS HUMBERTO AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ESCOBAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2117-43	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: Ampliación de cocina, cambio de techo de lamina por loza.



Foto 2: Cambio de pila por estar en mal estado




Foto 3: muro perimetral en mal estado al fondo por la pila




Foto 4: Reparación de ventanas, necesitan soldaduras.




Foto 5: Cambio de vibras rotos.




Foto 6: Pintar aulas de la parte exterior, del área patio principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeslin Alicia delcid Elias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

