



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024




Foto1: ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE TECHO




Foto 2: ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE TECHO




Foto 3: ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE TECHO



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES Y VENTANAS



Foto 5 : MANTENIMIENTO A BALCONES Y VENTANAS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Dailyn Rojas

Firma y sello del presidente de la OPF



Bonifacio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024




Foto1: cernido en muro y pintura




Foto 2: cernido en muro y pintura




Foto 3: Instalacion en muro perimetral alambre de puas Risor




Foto 4: cernido en muro perimetral y pintura




Foto 5: :cernido en muro y Pintura




Foto 6: cambio de pila de 2 labaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Tojes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: sustitución de cableado electrico




Foto 2: sustitución de cableado electrico




Foto 3: sustitución y reparación de sistema electrico




Foto 4: pintura exterior




Foto 5: :Pintura exterior




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Cambio de piso, baños y lavamanos



Foto 2: reparación de piso ceramico




Foto 3: reparacion de piso en baño




Foto 4: reparacion de piso en baño

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Rojas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6236-42	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: mantenimiento a puertas de metal




Foto 2: reparación de puertas de metal



Foto 3: impermealización de loza en baños



Foto 4: impermealización loza de baño

Foto 5: :

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Fojew

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

