





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 0-20 zona 3, Boca del Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6437-43	FECHA:	23/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 0-20 zona 3, Boca del Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6437-43	FECHA:	23/04/2024




Foto1: Remozamiento porton principal 6ta calle




Foto 2: Se necesita cambiar Accesorio de cisternas 3 en modulo 1 y 2 en modulo 2




Foto 3: Se necesita cambiar chorros de baños niños y niñas




Foto 4: reparacion de sanitarios niñas y niños modulo 2



Foto 5: se necesita remplazar torta de cemento por piso





Foto 6: Remozamiento y cambio de chapas de puertas de cocina y bodega de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CRF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

