

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Área de salón de clases, para poder trabajar reparar sistema eléctrico



Foto 2: Área de salón de clases, en donde se trabajará la energía eléctrica porque no hay corriente.



Foto 3: Área de la dirección en donde actualmente no hay luz.



Foto 4: Salón de clases que se arreglará sistema eléctrico.



Foto 5: Continuación con el área en donde se arreglará la electricidad.



Foto 6: Corrección de área dañada con la electricidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMEGAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Área de salón 1 de clases, para poder instalar piso.



Foto 2: Área de salón 2 de clases, en donde se trabajará la instalación de piso.



Foto 3: Área del salón 3 de clases a trabajar en instalación de piso.



Foto 4: Salón 4 de clases se trabajará instalación de piso.



Foto 5: Área de la dirección educativa se trabajará la instalación del piso





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FFCHA:	10/10/2024



Foto 1: Área de dirección, en donde se hará el trabajo de repello y pintura en la dirección.



Foto 2: Área de salón de clases 1 en donde se hará el trabajo de repello y pintura en los salones de clases.




Foto 3: Área del salón 2 de clases en donde se hará trabajo de repello y pintura en los salones de clases.



Foto 4: Salón 3 de clases que se arreglará sistema eléctrico y pintura en los salones de clases.




Foto 5: Continuación con el área del salón de clases 4 que se hará el trabajo de repello y pintura en los salones de clases



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: Reemplazo de vidrios de ventanas.



Foto 2: Área de ventana con vidrio roto para cambio.



Foto 3: Área de vidrios quebrados dentro de un salón de clases.




Foto 4: Salón de clases en donde hay dos vidrios quebrados que se cambiarán.




Foto 5: Continuación la reparación de vidrios quebrados en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MONJA BLANCA, ALDEA CHICHIMECAS, VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-6972-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Reemplazo de vidrios de ventanas.



Foto 2: Área de ventana con vidrio roto para cambio.



Foto 3: Área de vidrios quebrados dentro de un salón de clases.



Foto 4: Salón de clases en donde hay dos vidrios quebrados que se cambiarán.






Foto 5: Continuación la reparación de vidrios quebrados en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---