



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 1-96, CASERIO LA VIRGEN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	12/03/2024




FOTO 1: REPARACION SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS.




FOTO 2: INSTALACION DE PISO.




FOTO 3: REPARACION DE COLUMNA, QUE SOPORTA PORTON PRINCIPAL DE 8.50x4.00 MTS.




FOTO 4: SUSTITUCION DE VENTANA DE LAMINA, POR VENTANA DE PVC CORREDIZA.




FOTO 5: SUSTITUCION DE MEZCLON Y APLICACIÓN DE IMPERMEALIZANTE EN TERRAZA DE SEGUNDO NIVEL.




FOTO 6: SUSTITUCION DE VENTANA DE LAMINA, POR VENTANA DE PVC CORREDIZA EN AREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2 HECTOR ROLANDO MONTEROSO CHIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 1-96, CASERIO LA VIRGEN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8316-43	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Modulo 1



Foto 2 Modulo: 3



Foto 3: Modulo 5



Foto 4 Modulo 6




Foto 5: Modulo 6





Foto 6: Modulo 20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

