



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lomas de Rustrian	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1-78 zona 0 Caserío Lomas de rustrian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-8693-43	FECHA:	14/05/2024




Foto1: Cocina de la escuela.




Foto 2: Sustutución de laminas de la escuela.




Foto 3: Escenario de la escuela (techo)




Foto 4: Sustitución de ventanas de la escuela (balcones).





Foto 5: Mantenimineto de la puerta de los Baños de la escuela.



Foto 6: Mantenimiento del porton de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

