

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPAS EN MAL ESTADO




Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS, LIJADO Y PINTADO.




Foto 4: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN MAL ESTADO, E INSTALACION DE BALCON METALICO.



Foto 5: REPARACION DE REPELLO EN PARED + IMPERMEABILIZACION




Foto 6: REPARACION DE REPELLO EN PARED + IMPERMEABILIZACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Isidara Consuelo Tecón</i> Firma y sello del Presidente de la QPD, R. M. No. 693 Alejandro Murga Dorion, Villa Canales, Guatemala</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-9086-43	FECHA:	30/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Isidra consuelo Tecun*  
Firma y sello del Presidente de la OPR M. No. 693  
Alejandro Murga Dorion  
Villa Canales, Guatemala

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
Escuela Centro Educativo Aldea No. 305  
Aldea Cumbre de San Nicolas  
Villa Canales, Guatemala