



Ministerio de Educación
Guatemala
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 0-70, ZONA 1, SAN MIGUEL PETAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0047-45	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



Foto: Canal en reparación



Foto: 2 Cuneta en proceso



Foto: 3 Completación de muro perimetral




Foto: 4 Preparación de estructura para techo



Foto: 5 Preparando área para pintar








Foto: 6 Pintando área

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPEBÁSICA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--