

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL PETAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2DA AVENIDA 1-91 ZONA 4 ALDEA SANTA INES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-17-0050-45 | FECHA: | 14/05/2024 |



Foto 1: Techo dañado, con agujeros.



Foto 2.: Pintura para paredes y establecimiento en general.



Foto 3: Levantar muro para evitar escurrimiento de agua de la terraza.



Foto 4: Cambio de piso en los salones de clases. (4)



Foto 5: Cambio de piso en salones de clases.



Foto 6: Arreglar caídas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

