

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.680	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2152-43	FECHA:	2/14/2024



Foto 1: Pintura en estructura y cambio de láminas



Foto 2: Mejoramiento de sistema eléctrico en aulas y corredor



Foto 3: Sustitución de láminas galvanizadas por troqueladas



Foto 4: Pintura en estructura



Foto 5: Aulas para intervenir con cambios de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arroyo E.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Blanca Estela Sepúlveda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

