

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO 679	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS ALAMOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2753-42	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Limpieza y mejoramiento de fosa septica



Foto 2: Limpieza y correccion de tubo hacia pozo de absorción y nuevo brocal



Foto 3: instalacion de ventana en cocina



Foto 4: Levantado de 30 centimetro de pared por techo y cambio de lámina





Foto 5: Corrección de sifon en lavamano



Foto 6: Levantado de techo en cocina/bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

