

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SECTOR 8	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	24 AVENIDA 15-87 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2758-42	FECHA:	45481



Foto: 1 Levantado de muro



Foto: 2 Aplicación de acabado en losa




Foto: 3 Aplicación de menzclon en losa e instalacion de adoquin




Foto: 4 Ajuste de puerta y cambio de chapas



Foto: 5 Aplicación de pintura

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE








Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS SECTOR 8 VILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	24 AVE. 15-87 SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-2758-42	FECHA:	20/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

