

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL PETAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 11 av. 21-00 zona 11 Caserío Playa de Oro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-17-4110-43 | FECHA: | 17 de octubre de 2024 |



Foto 1: Sistema electrico general



Foto 2.: Muebles de cocina y aulas




Foto 3: Marciales de ventanas.



Foto 4: Mariles de instalación de tinaco para agua potable.



Foto 5: Piso en sanitarios (5)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F. GUATEMALA, C.A.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

