

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 av. 21-00 zona 11 Caserío Playa de Oro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-4110-43	FECHA:	06 de diciembre de 2024



Foto 1: Sistema eléctrico general



Foto 2: Muebles de cocina y aulas



Foto 3: Marciales de ventanas.



Foto 4: Mariles de instalación de tinaco para agua potable.



Foto 5: Piso en sanitarios (5)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------