

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0019-43	FECHA:	22-04 al 21-06 de 2024




Foto 1 Reparación de costaneras, cambio de lámina por lámina troquelada, cambio de capotes




Foto 2 Cambio de estructura de madera por metal, cambio de lámina por lamina troquelada




Foto 3 Cambio de tortas de cemento en el corredor




Foto 4 Reparación de muro y maya en todo el perímetro de la escuela



Foto 5 Sustitución del portón de maya por metal



Foto 6: Están cambiando e instalando las puertas nuevas en las aulas de la escuela y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amilcar Somayoa
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0019-43	FECHA:	22-04 al 21-06 de 2024




Foto 7: Repello y colocación de azulejos y planchas nuevas en la cocina.




Foto 8 Levantado de muro en la cocina




Foto 9 Sustitución de tortas de cemento de patio frente a la cocina




Foto 10 Cambio de pintura en aulas y dirección




Foto 11: cambios de encendedores y conectores en las aulas, cocina y dirección.







Foto 12: instalación de plafoneras, focos y enchufles para su correcto uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amilcar Samayoa</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0019-43	FECHA:	22-04 al 21-06 de 2024




13 Cambio de Chorros en pila y baño




Foto 14 Cambio de chorro en baño




Foto 15 Sustitución de puertas en los baños



Empty space for a caption.





Empty space for a caption.



Empty space for a caption.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amilcar Samayoa</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.FAMILIA</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo P.O.P.</p> 
---	---