



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talmiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0028-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Techo del establecimiento visto desde arriba




Foto 2: Techo del establecimiento visto del lado izquierdo de la parte de enfrente




Foto 3: Techo del establecimiento visto de la parte de enfrente




Foto 4: Techo del establecimiento visto desde arriba en mal estado.




Foto 5: Parte de la circulacion del establecimiento en mal estado




Foto 6: Parte de la circulacion del establecimiento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Sucely C.L.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público