

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talmiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0028-43	FECHA:	



Foto 1: Techo del establecimiento visto desde arriba




Foto 2: Techo de la escuela vista de la parte de enfrente



Foto 3: Techo del establecimiento en construcción.



Foto 4: Techo del establecimiento con más de un 50% reconstruido.



Foto 5: Parte de la circulación del establecimiento en construcción



Foto 6: Parte de la circulación del establecimiento en construcción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sucely E. I.
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

