

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talmiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0028-43	FECHA:	



Foto 1: Techo de la escuela terminado, visto de arriba.



Foto 2: Techo de la escuela terminado, visto de arriba.




Foto 3: Techo de la escuela terminado, visto de arriba.



Foto 4: Techo de la escuela terminado



Foto 5: circulación ya terminada.



Foto 6: circulación ya terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>sucely c.l.</i> Firma y selló del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---