



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "MARÍA ELVA RECINOS CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0029-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Sustitución de Lámina acanalada por lamina troquelada aluzic




Foto 2: Sustitución de Lámina acanalada por lamina troquelada aluzic



Foto 3: Reparación de Muro perimetral por block con tubo HG y malla



Foto 4: Reparación de Muro perimetral por block con tubo HG y malla




Foto 5: sustitución de piso de concreto







Foto 6: sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA LLANO GRANDE, HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--