




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ocubila, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0030-43	FECHA:	28/02/2024




Techo de tres aulas en mal estado



Costaneras en el mal estado




Vidrios en mal estado y quebrados



Chapas en mal estado



Balcones y costaneras oxidadas



Capotes oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Huehuetenango

