



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ocubila, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0030-43	FECHA:	4/06/2024



terminando de instalar el nuevo techo



costaneras nuevas instaladas



Puertas nuevas ya colocadas



Chapas nuevas instaladas



Laminas y capotes instalados



Portón pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPP

Escuela Oficial Rural Mixta  
Consejo de Padres de Familia  
Huehuetenango, Aldea Ocubila, Huehuetenango

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta  
Aldea Ocubila  
DIRECCION  
Huehuetenango