



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Lic. Alejandro Maldonado Aguirre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lagunas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0031-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Sustitución completa de lámina módulo 1



Foto 2: sustitución de estructura y canal intermedio completo módulo 1




Foto 3: Sustitución completa de lámina modulo 2



Foto 4: No se cambio estructura solo lámina en módulo 2




Foto 5: Colocación de grifo en lavamamos.

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

