

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0034-43	FECHA:	9/08/2024




Foto1: Techo dañado




Foto 2: Portón de hierro y malla



Foto 3: Chimenea en mal estado e incompleta



Foto 4: Puertas deterioradas



Foto 5: Balcones en mal estado



Foto 6: Drenaje con tubería dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

