

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0034-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Proceso de destechado



Foto 2: Proceso de retiro de soporte de madera antiguo




Foto 3: Cambio de estructura de techo



Foto 4: Balcones y puertas nuevas




Foto 5: Cambio de portón



Foto 6: Tubería nueva para drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

