

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0034-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 1: Canal nuevo



Foto 2: Caidas de agua y drenaje de pila entroncado




Foto 3: Techado con lámina troquelada




Foto 4: Cambio de chimenea




Foto 5: Puertas y balcones



Foto 6: Portón de metal cerrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

