

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMBOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0035-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de canales PVC



Foto 2: Mejoramiento de ventanas



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de azulejo en baños



Foto 5: Sustitución de pila por pila fundida



Foto 6: Sustitución de mueble de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

