

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0035-43 | FECHA: | 02 DE JULIO DE 2024 |



Foto1: Sustitución de canal por PVC



Foto 2: Mejoramiento de ventanas e iluminación



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de azulejo en baños



Foto 5: Sustitución de pila por pila fundidad



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

