



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HOJEHEJEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0036-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de láminas de las aulas en el segundo nivel.



Foto 2: Sustrucción de láminas en la cocina y Cambio de estructura de madera a metal.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal en las aulas del segundo nivel.



Foto 4: Sustrucción de sanitarios y ampliación de un mingitorio.



Foto 5: Colocación de piso en torta de cemento en aula y cocina



Foto 6: Pintura de parte interna y externa en las instalaciones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

