



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HOJEHEJEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0036-43	FECHA:	14 de junio 2024



Foto1: Sustitución de láminas de las aulas en el segundo nivel.



Foto 2: Sustitución de láminas en la cocina y Cambio de estructura de madera a metal.




Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal en las aulas del segundo nivel.



Foto 4: Sustitución de sanitarios y ampliación de un mingitorio.



Foto 5: Colocación de piso en torta de cemento en aula y cocina



Foto 6: Pintura de parte interna y externa en las instalaciones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

